

FP 104

Przewód elastyczny do praski smarowej

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	praski smarowe
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny gwint zewnętrzny walcowy metryczny lub calowy
Przyłącze 2	gniazdo smarowe zaworowe kulkowe H DIN 71412
Rodzaj uszczelnienia 1	metal
Warstwa wewnętrzna	poliester
Wkład	oplot poliesterowy
Warstwa zewnętrzna	PCW
Kolor	czarny
Czynniki robocze	smar stały



Artykuł

Oznaczenie	G1	Ciśnienie rozrywające (bar)	Długość (mm)	Ciężar (kg)
FP 104-300 HM	M 10 x 1	1000	300	0,163
FP 104-500 HM	M 10 x 1	1000	500	0,226
FP 104-300 HR	R 1/8"	1000	300	0,162
FP 104-500 HR	R 1/8"	1000	500	0,226

G1 = gwint przyłącza 1